

6

Bezirkshauptmannschaft
Schärding
L. Pfliegl Gasse 11-13
4780 Schärding

Schärding, am 30. September 1999
Telefon 07712/3105-300
Telefax 07712/3105-333
DVR. 0069302

GZ.: VerkR10-381-1999-Hol

Bearbeiter: Mag. Holzleitner

Unfallhäufungsstellen – Erhebungen;

Postauslaufstelle
- 1. OKT. 1999

AKTENVERMERK

Kreuzung L 513 Unterinnviertler Straße – 1124 Pramtal Straße:

Unfallhäufungsstelle Nr. 4 L 513 Unterinnviertler Straße km 16 bis 16,08 in der Gemeinde Riedau ist die Kreuzung mit der Pramtal Straße. Bei dieser Kreuzung wurde im Vorjahr schon ein Gutachten zur Lösung der Unfallhäufungsstelle erstellt. Es wurden weitere Unfälle beobachtet, sodass im Beobachtungszeitraum von 3 Jahren vier Unfälle mit Personenschaden zu verzeichnen waren. Die Unfälle resultieren alle auf Vorrangverletzungen durch den Verkehr auf der Pramtalstraße der aus Richtung Dorf an der Pram kommt. Es wäre daher diese Kreuzung zu verdeutlichen und könnte dies durch drei Fahrbahnänderungen (Querstegen mit anderer Fahrbahnoberfläche) geschehen. Es könnten auch Pflasterrillen eingebaut werden. Diese Maßnahme wäre als Sofortmaßnahme zu verstehen und müsste mit dieser Maßnahme eine deutliche Reduktion der Verkehrsunfälle erreicht werden. Realisierungstermin für diese Maßnahme ist der 01.07.2000.

Ing. Sallaberger

Mag. Holzleitner

Mit freundlichen Grüßen!
Für den Bezirkshauptmann:

(Mag. Holzleitner)